

AG TRANSPORT, s.r.o.,
Průmyslová 1141, 686 01 Uherské Hradiště

Analýza rizik

při dopravě a řízení vozidla

(zpracováno na základě směrnice č. 06/2013, aktualizace 01/2022)

Zpracoval: Specialista BOZP:

.....
Razítko a podpis

Odsouhlasil: jednatel společnosti:

.....
Razítko a podpis

Dne: 11. 01. 2022

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Název činnosti:	Řízení vozidla		
Zdroj ohrožení- Nebezpečí:	Únava řidiče, nedostatečná pozornost k řízení vozidla		
Expozice:	6,0 - často	Pravděpodobnost výskytu	6,0
Popis následků: (závažnost a rozsah)	➤ vážné poškození zdraví, škoda na majetku		
Klasifikace rizika:	Riziko, potřeba zvýšené pozornosti		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	Vstupní BOZP Periodické BOZP minimálně 1x za 12 měsíců Profesní-řidičské oprávnění		
Revize, kontroly:	Kontrola zdravotní způsobilosti řidiče při nástupu do práce(zkouška na alkohol apod.) Lékařské prohlídky		
Opatření:	• Kontrola zdravotního stavu řidiče • Dodržování bezpečnostních přestávek během řízení • Zákaz požívání alkoholu a jiných omamných látek • Zamezení výskytu předmětů na čelním skle, které odpoutávají pozornost řidiče		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Název činnosti:	Řízení vozidla		
Zdroj ohrožení- Nebezpečí:	Technický stav vozidla - špatný		
Expozice:	6 - často	Pravděpodobnost výskytu	0,5
Popis následků: (závažnost a rozsah)	➤ vážné poškození zdraví, škody na majetku		
Klasifikace rizika:	Riziko, potřeba zvýšené pozornosti		
Dokumentace:	Návod na obsluhu		
Školení a výcvik:	Vstupní Periodické minimálně 1x za 12 měsíců		
Revize, kontroly:	Provádění pravidelných STK vozidla Kontrola před jízdou		
Opatření:	➤ Užívat vozidlo dle požadavků výrobce		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Název činnosti:	Řízení vozidla		
Zdroj ohrožení- Nebezpečí:	Nezabezpečené vozidlo proti samovolnému pohybu, zneužití neoprávněnou osobou		
Expozice:	6 - často	Pravděpodobnost výskytu	0,5
Popis následků: (závažnost a rozsah)	➤ nežádoucí rozjezd vozidla - pohyb		
Klasifikace rizika:	Riziko, potřeba zvýšené pozornosti		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	Vstupní BOZP Periodické BOZP minimálně 1x za 12 měsíců Profesní školení, řidičské oprávnění		
Revize, kontroly:			
Opatření:	➤ Zabezpečení vozidla dle požadavků výrobce ➤ Udržování technického stavu vozidla ➤ Řidičské oprávnění – platné ➤ Při opuštění vozidla se přesvědčit o jeho zabezpečení ➤ Ve vozidle – v kabině vozidla neponechávat cennosti ➤ Při vystoupení z vozidla vždy vyjmout klíče se zapalování		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Název činnosti:	Běžná údržba vozidla		
Zdroj ohrožení- Nebezpečí:	Ruční nářadí,		
Expozice:	6 - často	Pravděpodobnost výskytu	0,5
Popis následků: (závažnost a rozsah)	➤ zlomenina, pohmoždění, odřená kůže, bodné rány apod.		
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Dokumentace:	Návod na obsluhu a údržbu		
Školení a výcvik:	Vstupní Periodické minimálně 1x za 12 měsíců		
Revize, kontroly:			
Opatření:	➤ Používat nářadí určené k dané manipulaci ➤ Používat nepoškozené ruční nářadí ➤ Nepoužívat poškozené ruční nářadí a znečištěné ➤ Používání OOPP – rukavice apod. ➤ Neodkládat ruční nářadí na místa, kde by mohlo způsobit zkrat elektroinstalace, pád do prostoru motoru apod. ➤ Údržbu vozidla provádět jen na místech k tomu určených, případně na zpevněné odstavné ploše.		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Název činnosti:	Kontrola stavu aku baterie		
Zdroj ohrožení- Nebezpečí:	Nářadí, pomůcky, baterie, kyselina		
Expozice:	3 - občas	Pravděpodobnost výskytu	0,5
Popis následků: (závažnost a rozsah)	Poleptání kyselinou, exploze plynů unikajících při nabíjení, vzplanutí hořlavých par od jiskry baterie i ve vozidle.		
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Dokumentace:	Návod na obsluhu od výrobce vozidla (baterie)		
Školení a výcvik:	Vstupní Periodické minimálně 1x za 12 měsíců		
Revize, kontroly:			
Opatření:	➤ Používání OOPP ➤ Odvětrávání ➤ Vyloučení zdroje iniciace požáru ➤ Správný způsob kontroly elektrolytu ➤ Vyloučit zkrat kontaktů baterie a karoserie vozidla ➤ Nepokládat nářadí na baterii ➤ Odstranění hořlavých látek z prostoru baterie ve vozidle ➤ Řádně zabezpečit kapotu od vozidla		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Název činnosti:	Kontrola provozních kapalin		
Zdroj ohrožení- Nebezpečí:	Nářadí, pomůcky, provozní kapalina, kapota vozidla		
Expozice:	3 - občas	Pravděpodobnost výskytu	0,5
Popis následků: (závažnost a rozsah)	Potřísnění kapalinou, odřeniny rukou.		
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Dokumentace:	Návod na obsluhu od výrobce vozidla		
Školení a výcvik:	Vstupní Periodické minimálně 1x za 12 měsíců		
Revize, kontroly:			
Opatření:	➤ Používání OOPP ➤ Vyloučení zdroje iniciace požáru ➤ Správný způsob kontroly dle výrobce ➤ Nepokládat nářadí do prostoru motoru ➤ Řádně zabezpečit kapotu od vozidla ➤ Doplňovat pouze předepsané kapaliny – shodné se stávající		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		