

Zápis č. 2023 – 12 – 13
z kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

Místo kontroly:	AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141, 686 01 Uherské Hradiště
Pracoviště:	Areál a provozovny UH
Datum kontroly:	13. 12. 2023
Kontrolu provedli:	Mgr. Rostislav Konečný, Jan Vajdík Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik a PO Ing. Barbora Juračková

Proběhla kontrola areálu pracoviště, včetně provozní dokumentace při pravidelné prohlídce pracoviště a dostupnost dokumentace na jednotlivých pracovištích, včetně technických prostředků PO.

Zjištěné nedostatky a upozornění při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany jsou identifikovány, včetně odpovědnosti za jejich odstranění, v tabulce níže. Kontrola jejich řešení a splnění bude prověřena při následné kontrole.

Zjištěné nedostatky se odstraňují bezodkladně, popř. v termínu stanoveném ředitelem závodu.

Kontrola odstranění nedostatků z minulé kontroly //:

Zjištění nedostatků / upozornění	Kontrola plnění
Budova II, garáže, sklad, bývalá čistička, ostatní provozy - nedostatek č. 1: - zajistit označení budov - Ing. Antonín Guriča - soukromý pozemek - výstražné tabulky (výrazně) - viz foto. - nejsou označeny prostory a budovy, které nesouvisí s činností AG Transport.	





Návrh na opatření:

Doplnit dle výše uvedeného zápisu.

Budova pneuservis, sklad a venkovní prostor - nedostatek č. 2:

- označení HUP (hlavní uzavěr plynu),
- zajistit označení budov a prostor skladu - Ing. Antonín Guriča - soukromý pozemek - výstražné tabulky (výrazně) - ?
- doplnit dle směrnice záznamy o kontrole regálů a žebříků (nosnosti, označení, zápisy),
- označit plynové potrubí směr proudění,
- kompresor (doložit záznamy o provozu a kontrolách, provést úklid - kartony)
- sklad pneu doložit nosnost regálů a tyto označit, provést úklid)
- venkovní prostor - provést úklid,



Rostislav Konečný

Dokumentace BOZP a PO 2020

Zpracovali: Mgr. Rostislav Konečný a Jan Vajdík

odborné služby v oblasti BOZP a PO
+420 728 065 932



Návrh na opatření:
Doplnit dle výše uvedeného zápisu.

 **Rostislav Konečný**

Dokumentace BOZP a PO 2020
Zpracovali: Mgr. Rostislav Konečný a Jan Vajdík

odborné služby v oblasti BOZP a PO
+420 728 065 932

Prostory "benkaloru" – čerpací stanice - nedostatek č. 3

- doplnit, vyvěsit PPS (požární poplachové směrnice, Požární řád),
- předložit revizní zprávu elektro,
- obnovit výstražné tabulky,



Návrh na opatření:

Zajistit nápravu a provést úklid.

Prostory dílny pro opravu vozidel - nedostatek č. 4

- obnovit výstražné tabulky,
- doplnit dle směrnice záznamy o kontrole regálů a žebříků (nosnosti, označení, zápisy),
- provést zakrytí montážních jam,
- odstranění hořlavých látek, (sklad + dílny – skladovat pouze povolené množství),
- předložit revizní zprávy jeřábů (elektro + ZZ),
- provést kompletní úklid servisu,
- označit plynové potrubí (směr proudění šipkami),
- kompresor (doložit záznamy o provozu a kontrolách, provést úklid - kartony),
- klíče v zapalování MDV, nebezpečí zneužití,
- bruska (dorazy, hradítka)



Rostislav Konečný

Dokumentace BOZP a PO 2020

Zpracovali: Mgr. Rostislav Konečný a Jan Vajdík

odborné služby v oblasti BOZP a PO
+420 728 065 932





Návrh na opatření:
Zajistit nápravu a provést úklid.



Rostislav Konečný

Dokumentace BOZP a PO 2020

Zpracovali: Mgr. Rostislav Konečný a Jan Vajdík

odborné služby v oblasti BOZP a PO
+420 728 065 932

Uherské Hradiště, dne 13. 12. 2023
Zpracoval:



Mgr. Rostislav Konečný
osoba odborně způsobilá v BOZP a PO

.....

za AG Transport, provoz Uherské Hradiště, převzal:

Ing. Antonín Guriča
Jednatel společnosti

.....



Rostislav Konečný

odborné služby v oblasti BOZP a PO
+420 728 065 932

Dokumentace BOZP a PO 2020

Zpracovali: Mgr. Rostislav Konečný a Jan Vajdík

[7]

